

## Zváraacie zariadenia a technológie

**Řídicí skříně k odporovým svařovacím strojům**  
**Riadiace skrine pre odporové zváraacie stroje**  
**Steuerungsschranke zu den Widerstandsweißmaschinen**  
**Control boxes for resistance welding machines**



Typ stroje Typ stroja Machinen typ Machine type		QX 100	QX 150
Jmenovitý výkon při 50% Dz Menovitý výkon při 50% Dz Nennleistung Nominal power output	kVA	100	150
Jmenovité vstupní napětí Menovité vstupné napätie Nenn-Eintrittsspannung Nominal input voltage	V	400V, 50Hz	
Připojovací výkon Pripájací výkon Anschlussleistung Power for connect. Purposes	kVA	185	275
Jmenovitý proud Menovitý prúd Nennstrom Nominal current	A	250	375
Rozsah prac. tlaku vzduchu Rozsah prac. tlaku vzduchu Bereich des Luft-Arbeitsdruckes Working pressure	MPa	0.2 – 0.6	0.2 – 0.6
Spotřeba vzduchu Spotreba vzduchu Max. Luftverbrauch Max. air consuption	m <sup>3</sup> .hod <sup>-1</sup>	12	12
Tlak chladicí vody Tlak chladiacej vody Kühlwasserdruck Cooling water pressure	MPa	0.15 – 0.3	
Spotřeba chladicí vody Spotreba chladiacej vody Kühlwasserverbrauch Cooling water consuption	m <sup>3</sup> .hod <sup>-1</sup>	0.7	